

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 06.08.2021_0117

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Здравоохранение. Поликлиники
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 2
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м
- часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 1740 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Нет кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта _____
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Государственное автономное учреждение здравоохранения
краткое наименование ГАУЗ "Липецкая городская стоматологическая поликлиника №1"
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 2
- 1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
- 1.9 Форма собственности государственная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность не задана
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Управление здравоохранения Липецкой области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности Здравоохранение->Поликлиники
- 2.2 Виды оказываемых услуг _____
- 2.3 Форма оказания услуг обслуживание в условиях стационарных предприятий
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Взрослые (трудоспособные), Пожилые
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С
- 2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) 500 вместимость 900 пропускная способность 900
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка Общественного транспорта "Дом художника". Переход через ул. Водопьянова оборудован светофором. Съезд на проезжую
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 250 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) _____ 10 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _____ Нет
- 3.2.4 Перекрестки: Нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: Порезы вдоль проезжей части.
Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	А
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ДП-В
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ДП-В
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-В
4	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДП-В
5	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ДЧ-В
6	Пути движения к объекту	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Входная группа: доступна для всех категорий: имеется наличие пандуса, перил, тактильных указателей, кнопки вызова сотрудников, указателей, речевых информаторов, световых табло. Зона обслуживания пациентов доступна для любых групп инвалидов. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата вдоль стен коридоров прикреплены поручни. Санузлы доступны всем группам инвалидов, в том числе колясочникам, имеются опорные поручни у унитазов, раковин, крючки для костылей. Кабина соответствует размерам для перемещения колясочников. Пути движения доступны слабовидящим, т.к. присутствуют тактильные полосы на полу, на стенах наклеены таблички с шрифтом Брайля с надписями кабинетов и их номерами, имеется в наличии информационный терминал, где существует функция для слабовидящих для просмотра информации о работе поликлиники, часов работы врачей, общей информации. Коридоры соответствуют нормам при открытии дверей лечебных кабинетов, в том числе и дверные проемы при входе в кабинет. Территория объекта освещена и оснащена парковочным местом для автомобилей инвалидов и маломобильных групп населения, сама территория доступна полностью всем.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Ремонт текущий
3	Вход в здание	Ремонт текущий
3	Пути движения внутри здания	не требуется
4	Зона целевого назначения	не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Средства информации и телекоммуникации	не требуется
7	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта

8	<p align="center">Все зоны и участки</p>	<p align="center">Входная группа: окрасить первую и последнюю ступени в желтый цвет.</p> <p align="center">Территорию объекта оборудовать визуальными указателями, пиктограммами, тактильными полосами, тактильными указателями, декоративными ограждениями, выполняющих направляющую функцию.</p>
---	---	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ 2014
в рамках исполнения Областной целевой программы "Доступная среда на 2011-2015 годы"
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
полная доступность для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его*

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:
<http://www.dostupno48.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 06.08.2021
2. Акта обследования объекта: № акта 06.08.2021 0117 от 06.08.2021